



4



Modario®


Lichtbandsystem trunking system

5TR...







5MA11-112656_a0
17.03.2023 / PZ

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com



siteco



1	2	3	N	PE	PE	4	5	6	7
L1	L2	L3	N	PE					

1	2	3	N	PE	PE	4	5	6	7
L1	L2	L3	N	PE			DA		DA
L1	L2	L3	N	PE	PE		DA		DA Master
L1	L2	L3	N	PE	PE		DA		DA Slave

1	2	3	N	PE	PE	4	5	6	7	1	2	3	
L1	L2	L3	N	PE	PE	N-	-	L+	+	L+		N-	Notnetz 2
L1	L2	L3	N	PE	PE	N-DA	L+DA	L+DA	L+			N-	Notnetz 2

5LS91101EA
5TR90142
5TR9 . 13 . 2
5TR90 . 6

➔ ⓘ

