


Licross®

Trunking Sensor HE1

56TL1MBMHE1B


56TL1MBSHE1B




siteco

Licross® - Trunking Sensor HE1

[mm]




 = 0.5




	L1 (1)	●→→→	L2 (2)	●→→→	L3 (3)	●→→→	L' (4)	●→→→	L'' (5)		R (6)		PE (7)
D2+ (8)	←←←●	D1+ (9)		D2- (10)	←←←●	D1- (11)		N (12)	●→→→	N' (13)	●→→→	N'' (14)	

Die individuelle Auslegung der Elektroinstallation muss gemäß den Installationsrichtlinien IEC 60364 / DIN VDE 0100 erfolgen. Zudem sind die Einschaltströme, die Abschaltbedingungen für Schutzeinrichtungen (Schleifenimpedanz) und die Einhaltung des max. zulässigen Spannungsfalls zu beachten.


The individual design of the electrical installation must be realized in accordance with the installation guidelines IEC 60364 / DIN VDE 100. In addition, the switch-on currents, the switch-off conditions for protective devices (loop impedance) and compliance with the maximum permissible voltage drop must be observed.




1 Umgebungstemperatur während der Installation: +5°C...+40°C
Ambient temperature during installation:






2






3








5a






(D)




Funktion	Name / name	
(A)	Licross Sensor Master	56TL1MBMHE1B
(B)	Licross Sensor Slave	56TL1MBSHE1B
(C)	Licross Luminaire DALI	51T...
(D)	Inbetriebnahme Fernbedienung	5LZ904307

siehe beiliegende
Sensoranleitung
see enclosed sensor
instruction





Beispiel / example



Inbetriebnahme nur über Fernbedienung
5LZ904307

Commissioning only via Remote
5LZ904307


Inventurfunktion (optional)

S1 geöffnet: Bewegungssensorik deaktiviert
S1 geschlossen: Bewegungssensorik aktiviert

Inventoryfunktion (optional)

S1 opened: movement sensor deactivated
S1 closed: movement sensor activated

Beispiel / example



A1: bauseitig, nach DALI 2-Norm, Teile 101, 103, 303 und 304
 onsite, according to DALI 2 normative, part 101, 103, 303 and 304

(X) Anschluss auf DALI-Linie 1
 (Adern 9+11) = Serien einstellung



connection to DALI-Line 1
 (wires 9+11) = factory setting

(Y) Anschluss auf DALI-Linie 2
 (Adern 8+10) = optionale Auswahl

connection to DALI-Line 2
 (wires 8+10) = optional connection

HE1 Inbetriebnahme über
 Fernbedienung 5LZ904307

HE1 Commissioning via Remote
 5LZ904307



(D) Zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird. (E) For use in an environment in which unusual dust deposits are not expected. (F) Destiné à être utilisé dans un environnement dans lequel il n'y a pas d'accumulation inhabituelle de poussière. (G) Da usare in ambienti in cui non si prevedono depositi di polvere insoliti. (H) Para aplicaciones en un entorno en el cual no se espera una acumulación inusual de polvo. (I) Para uso em ambiente, no qual não se prevê acumulação anormal de poeiras. (J) Για χρήση σε περιβάλλον στο οποίο δεν αναμένεται ασυνήθης συσσώρευση σκόνης. (K) Voor gebruik in een omgeving, waar geen ongebruikelijke stofafzettingen worden verwacht. (L) För användning i en miljö där ingen onormal mängd av damm förväntas. (M) Käytettäväksi ympäristöissä, joissa ei ole odotettavissa epätavallisia pölykertymiä. (N) For bruk i miljøer der det ikke forventes uvanlig mye støv. (O) Til brug i miljøer, hvor der ikke forventes usædvanlig støvaflejring. (P) Pro použití v prostředí, kde se neočekává neobvyklé usazování prachu. (Q) Для использования в местах, где сильное оседание пыли не предвидится. (R) Olyan környezetben használandó, ahol nem várható szokatlan porlerakodás. (S) Do użytku w środowisku, w którym nie przewiduje się gromadzenia na oprawie kurzu (pyłu). (T) Na použitie v prostredí, v ktorom sa neočakáva nezvyčajné usadzovanie prachu. (U) Za uporabo v okolju, kjer ni pričakovano neobičajno kopičenje prahu. (V) Olağan dışı toz birikmesi beklenmeyen bir ortamda kullanım içindir. (W) Za uporabu u okolini, u kojoj se ne očekuju neobičajene naslage prašine. (X) Pentru utilizare într-un mediu în care se așteaptă o acumulare neobișnuită de praf. (Y) Предназначени за среда, в която не се очаква необичайно отлагане на прах. (Z) Kasutamiseks tolmuvabas keskkonnas. (AA) Skirta naudoti aplinkoje, kurioje nesikaupia neįprastos dulkių. (AB) Izmantošanai vidē, kurā nav paredzama netipisku putekļu uzkrāšanās. (AC) За употребу у околици где се не очекује неубицајно велика акумулација праšине. (AD) Для використання в середовищі, в якому незвичне скупчення пилу не очікується. (AE) Шаңның қалыпсыз жиналуы болмайтын сыртқы ортада қолдану үшін.



5MA63-260258_aa
31.08.2021 / GEI

Siteco GmbH
 Georg-Simon-Ohm-Straße 50
 83301 Traunreut, Germany
 mail: technicalsupport@siteco.de
 Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com